

平成28年度 橋梁点検結果（橋長15m以上）

No	橋梁名（フリガナ）		路線名	架設年次 （西暦）	橋長 （m）	幅員 （m）	管理者名	判定区分	所見等
1	豊田橋	トヨタハシ	藤琴・二ツ井線	1970	24.30	5.70	藤里町	Ⅲ	・主桁、支承の広範囲が腐食 ・両桁端部、支承の一部で板厚減少
2	馬坂橋	ウマサカハシ	小比内線	2012	63.00	8.20	藤里町	Ⅰ	・異常なし
3	沢尻橋	ササシリハシ	寺沢3号線	1984	21.90	6.20	藤里町	Ⅰ	・異常なし
4	出戸小比内橋	デトコヒナイハシ	相の図2号線	1972	19.30	3.72	藤里町	Ⅲ	・主桁の腐食 ・支承下の橋座面に空洞
5	東又橋	ヒガシマタハシ	奥小比内・東又線	1964	15.10	4.76	藤里町	Ⅲ	・主桁の広範囲が腐食 ・主桁下フランジの一部で板厚減少
6	辰参橋	タツサンハシ	奥小比内・東又線	1968	15.50	4.62	藤里町	Ⅲ	・主桁の広範囲が腐食 ・両桁端部の一部で板厚減少
7	板清水2号橋	イタシミス2コウキョウ	寺屋布大落線	1938	16.10	2.52	藤里町	Ⅲ	・主桁、床版の広範囲が腐食 、随所で板厚減少
8	中小比内3号橋	ナカコヒナイ3コウキョウ	中小比内4号線	1968	25.40	3.73	藤里町	Ⅲ	・主桁、支承に板厚減少に伴う腐食
9	中小比内4号橋	ナカコヒナイ4コウキョウ	中小比内4号線	1984	23.80	5.23	藤里町	Ⅰ	・異常なし
10	焼毛戸1号橋	ヤケト1コウキョウ	湯の沢素波里線	1960	25.30	4.17	藤里町	Ⅲ	・A1橋台のフーチング下面に洗堀による空洞あり
11	焼毛戸2号橋	ヤケト2コウキョウ	湯の沢素波里線	1960	20.20	4.01	藤里町	Ⅲ	・主桁張出部、P1橋脚側面が剥離し、鉄筋露出
12	焼毛戸3号橋	ヤケト3コウキョウ	湯の沢素波里線	1960	24.70	4.12	藤里町	Ⅲ	・主桁端部下面が剥離し鉄筋露出
13	奥小比内1号橋	オクコヒナイ1コウキョウ	湯の沢素波里線	1959	16.10	4.02	藤里町	Ⅲ	・A2橋台のフーチング下面に洗堀による空洞あり
14	西又橋	ニシマタハシ	湯の沢素波里線	1961	15.30	2.58	藤里町	Ⅱ	・主桁に軽度の腐食
15	カタリ山橋	カトリヤマハシ	黒石線	1972	20.50	4.72	藤里町	Ⅱ	・主桁に軽度の腐食