

平成27年度 橋梁点検結果 (橋長15m以上)

| No | 橋梁名 (フリガナ) |             | 路線名       | 架設年次<br>(西暦) | 橋長<br>(m) | 幅員<br>(m) | 管理者名 | 判定区分 | 所見等                        |
|----|------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|------|------|----------------------------|
| 1  | 粕毛橋        | カスケバシ       | 粕毛・米田線    | 1988         | 88.48     | 9.24      | 藤里町  | Ⅱ    | ・主桁に軽度のひびわれ                |
| 2  | 真土橋        | マツチバシ       | 粕毛・米田線    | 1994         | 91.96     | 11.51     | 藤里町  | Ⅱ    | ・主桁に遊離石灰<br>・橋台に軽度のひびわれ、漏水 |
| 3  | 立間沢1号橋     | タチマサ1ゴウバシ   | 小比内線      | 1995         | 22.82     | 8.20      | 藤里町  | Ⅱ    | ・橋台に軽度のひびわれ                |
| 4  | 立間沢2号橋     | タチマサ2ゴウバシ   | 小比内線      | 1996         | 23.80     | 8.22      | 藤里町  | Ⅱ    | ・橋台に軽度のひびわれ、遊離石灰           |
| 5  | 中小比内1号橋    | ナカホヒナイ1ゴウバシ | 小比内線      | 1998         | 26.91     | 8.22      | 藤里町  | Ⅱ    | ・橋台に軽度のひびわれ                |
| 6  | 中小比内2号橋    | ナカホヒナイ2ゴウバシ | 小比内線      | 1998         | 20.99     | 8.21      | 藤里町  | Ⅱ    | ・橋台に軽度のひびわれ                |
| 7  | 松倉1号橋      | マツクラ1ゴウキョウ  | 小比内線      | 1983         | 25.54     | 5.20      | 藤里町  | Ⅱ    | ・主桁、横桁に腐食<br>・床版に軽度のひびわれ   |
| 8  | 松倉2号橋      | マツクラ2ゴウキョウ  | 小比内線      | 1964         | 24.13     | 3.68      | 藤里町  | Ⅲ    | ・橋脚頭部に亀甲ひびわれ               |
| 9  | 一の渡橋       | イチノワタリバシ    | 一の渡・坊中線   | 1976         | 55.36     | 4.81      | 藤里町  | Ⅲ    | ・支承に機能障害あり                 |
| 10 | 突山橋        | ツキヤマバシ      | 田中・滝の沢線   | 1989         | 52.51     | 9.21      | 藤里町  | Ⅱ    | ・床版に軽度のひびわれ                |
| 11 | 真名子橋       | マナゴバシ       | 真名子・向真名子線 | 1964         | 40.69     | 4.40      | 藤里町  | Ⅱ    | ・橋脚頭部に軽度のひびわれ              |
| 12 | 長瀬橋        | ナガセバシ       | 長瀬・室岱線    | 1965         | 65.95     | 4.22      | 藤里町  | Ⅲ    | ・支承のアンカーボルト部に亀裂あり          |
| 13 | 米田橋        | ヨネタバシ       | 米田・熊の岱線   | 1963         | 83.69     | 5.25      | 藤里町  | Ⅲ    | ・全体的に損傷が進んでいる              |