



NO、

藤里中学校

Ⅲ.屋内体育館(北面)

屋根張替 全面(****㎡)

ブレース交換 10箇所

柱補強 箇所

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅲ.屋内体育館(北西面)

同上

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅲ.屋内体育館(南面)

同上

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅲ.屋内体育館(南面)

同上

完 成




NO、

藤里中学校

Ⅲ.屋内体育館(北東面)

同上

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅲ.屋内体育館(内部)

鉄骨補強

屋根張替

ブレース交換

完 成




NO、

藤里中学校

Ⅲ.屋内体育館(内部)

同上

完 成




NO、

藤里中学校

Ⅲ.屋内体育館(内部)

同上

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅲ.屋内体育館(内部)

同上

完 成



NO、

藤里中学校

I.教室①棟(東側)

鋼板内臓コンクリート補強

(外部ピタコタム7面)

完 成



NO、

藤里中学校

I.教室①棟(東側)

鋼板内臓コンクリート補強

(外部ピタコタム7面)

完 成



NO、

藤里中学校

I.教室①棟(西側)

鋼板内臓コンクリート補強

(外部ピタコタム4工面)

完 成



NO、

藤里中学校

I.教室①棟(西側)

鋼板内臓コンクリート補強

(外部ピタコタム4工面)

完 成



NO、


藤里中学校

I.教室①棟(内部)

3階廊下コンクリート劣化部補修

コンクリート補修、天井張替

完 成



NO、

藤里中学校

I.教室①棟(内部)

3階廊下コンクリート劣化部補修

コンクリート補修、天井張替

完 成



NO、

藤里中学校

I.教室①棟(内部)

耐震壁(袖壁)増設8箇所

完 成



NO、

藤里中学校

I.教室①棟(内部)

耐震スリット設置65箇所

完 成



NO、

藤里中学校

I.教室①棟(外部)

耐震スリット設置65箇所

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅱ.教室②棟(特別教室:木工室)

屋根面ブレース交換

(4構面)

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅱ.教室②棟(特別教室:木工室)

屋根面ブレース交換

(4構面)

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅱ.教室②棟(特別教室:木工室)

屋根面ブレース交換

(4構面)

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅱ.教室②棟(特別教室:調理室)

屋根面ブレース交換

(4構面)

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅱ.教室②棟(特別教室:渡り廊下)

柱補強 6箇所

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅱ.教室②棟(特別教室:渡り廊下)

柱補強 6箇所

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅱ.教室②棟(特別教室:渡り廊下)

柱補強 6箇所

完 成



NO、

藤里中学校

Ⅱ.教室②棟(特別教室:渡り廊下)

柱補強 6箇所

完 成

NO、

余 白